

【羽毛原産地証明下札内ミスプリントの詳細】

対象のもの(2種)	1 ハンガリー産 ホワイトグースダウン93%	2 ハンガリー産 シルバーグースダウン93%
下げ札表の デザイン		
誤× (ミスプリント部分) 日本語部分のみです	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>山岳地帯に接し、ドナウ川に恵まれた東ヨーロッパに 国ハンガリー。 生気候の条件下で飼育されたホワイトダックのダウン さ高や風合いも非常に優れており、 されています。</p> </div> <div style="flex: 1; border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>↑ 誤り箇所は <u>ホワイトダックのダウン</u> (1.2共) ↑ 下げ札見開きページ</p> </div> </div>	
正○ (正しい表記)	<p>ー。 の条件下で飼育されたホワイトグースの さ高や風合いも非常に優れており、 います。</p>	<p>ー。 の条件下で飼育されたシルバーグースの さ高や風合いも非常に優れており、 います。</p>
下札使用時期	2023年8月～11月28日出荷分	2023年7月～11月28日出荷分
ミスプリントの原因	<p>印刷前のデータに誤りはございませんでしたが、印刷所の作業工程にて他で使用しているデータが何かしらの間違いで刷られ、ミスプリントの状態の下げ札が弊社に納品されました。その後、弊社で中側の内容を確認せずに使用を開始した事が原因です。</p>	